

一般點陣印表機使用及保養所必須注意事項，例舉如下：

1. 色帶不要使用過頭。(色帶的油墨對針頭有潤滑及散熱作用)
2. 機器內部必需常清理，碎紙、灰塵、毛絮等都應清除。
3. 當機器處於開機狀態時，不應該轉動轉軸，以免齒輪破損。
4. 齒輪及軸承定期保養、上油(針車油)。
5. 色帶若有破洞，應是針頭斷針或前檔鋁片破損造成，必須送修。
6. 使用多頁複寫紙時，要將機器上的紙張厚度桿調整到對應的張數。
7. 安裝連續報表紙時，必須考慮到牽引器的流暢度，不可歪斜或太緊
8. 使用標籤貼紙時，要保持貼紙的品質、少倒退紙，以免沾粘。

